

## CO<sub>2</sub>-Löschanlagen Hinweise für den Einsatzdienst









### Urheberrecht

- © AGBF NRW / IdF NRW / LFV NRW Münster 2008 Alle Rechte vorbehalten.
- Die vorliegende Datei darf, auch auszugsweise, in keiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Verfasser reproduziert, übertragen, umgeschrieben, auf Datenträger gespeichert oder in eine andere Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden.
- Der Vervielfältigung und Verbreitung für die Verwendung bei Ausbildungen der Feuerwehren des Landes Nordrhein-Westfalen wird ausdrücklich zugestimmt.







## Hinweise zur Nutzung der Datei

Die vorliegende Präsentation wurde aufgrund der großen Datenmenge in das pdf-Format konvertiert. Mit einem geeigneten Anzeigeprogramm für diese Dateien (bspw. Adobe-Reader<sup>©</sup>) können Sie im Menü "Anzeige" in die Vollbildansicht wechseln und die Datei wie gewohnt als Bildschirmpräsentation verwenden.

Um bestimmte Inhalte bzw. Seiten aus der Datei für eine Präsentation auszuklammern oder um einen Handzettel für Veranstaltungsteilnehmer zu fertigen, drucken Sie mit Hilfe eines "pdf-Druckers" eine neue Datei aus, wobei Sie für die Erstellung

- einer individuellen Präsentation nicht benötigte Inhalte bzw. Seiten nicht mitdrucken (Seitenauswahl).
- von Handzetteln die Druckoption "mehrere Seiten pro Blatt" im Druckermenü unter dem Punkt "Seiteneinstellungen / Seitenanpassung" wählen.










## CO<sub>2</sub>-Löschanlagen Hinweise für den Einsatzdienst

- 1. Anwendungsbereich
- 2. Aufbau und Wirkungsweise
- 3. Erfahrungen bei Einsätzen
- 4. Standardmaßnahmen an Einsatzstellen











# 1. Anwendungsbereich von CO<sub>2</sub>-Löschanlagen









## Anwendungsbereich von CO<sub>2</sub>-Löschanlagen (1)

### Automatische Löschanlagen

- erkennen,
- melden und
- bekämpfen

Brände im Entstehungsstadium.









## Anwendungsbereich von CO<sub>2</sub>-Löschanlagen (2)

## Wenn Löschmittelrückstände unerwünscht sind, z.B. in:

- EDV- und Serverräumen
- Schaltschrankräumen
- Schleif- und Druckmaschinen
- Lagerräumen









## Anwendungsbereich von CO<sub>2</sub>-Löschanlagen (3)

## Wenn Wasser als Löschmittel unzweckmäßig ist:

- Lackfabrik
- Chemikalienlager
- Gefahrstofflager











## 2. Aufbau und Wirkungsweise









### Aufbau und Wirkungsweise (1)

- Löscheffekt Sauerstoffverdrängung
- Atemgift Gruppe III
- CO<sub>2</sub> ist ca. 1,5 mal schwerer als Luft
- Die erforderliche Löschmittelkonzentration beträgt ca. 30-60 Vol.-% CO<sub>2</sub> (je nach Anwendungsfall),
- Raumschutz oder Einrichtungsschutz
- Nieder- oder Hochdruckanlagen









### **Anwendungsfall Raumschutz**

Schutzvolumen: Der ganze Raum

**Konzentration:** Im gesamten Raum aufbauen und ggf. aufrechterhalten.

z.B.: 34 Vol-% CO<sub>2</sub>, aufbauen in 60 s, aufrechterhalten für 10 min.

Achtung: Gleichzeitig strömt genauso viel Luft-Löschgas-Gemisch aus dem Raum aus!

Wirkung: Der Düsenstrahl zieht viel Luft ein. Dadurch erfolgt eine gute


Durchmischung der Raumluft mit Löschmittel.

Am Ende der Flutungszeit ist die Auslegungskonzentration erreicht.

Besonderes: Bis zu 30 % der Löschmittel-

Quelle: menge können über die

VdS Köln Druckentlastung entweichen!











## Anwendungsfall (offener) Einrichtungsschutz

Schutzvolumen: Festlegung eines (virtuellen) Schutzvolumens

Konzentration: In dem (virtuellen) Schutzvolumen muss kurzzeitig eine

löschwirksame Konzentration aufgebaut werden.

z.B.: 34 Vol-% CO<sub>2</sub>, kurzzeitig aufzubauen während Flutungszeit.

Wirkung: Das Luft/Löschmittel-Gemisch durchströmt das Schutzvolumen

während der Flutungszeit mit löschwirksamer Konzentration.


**Besonderes:** Offener Raumschutz

innerhalb eines virtuellen

Schutzvolumens derzeit nur

mit CO<sub>2</sub> möglich.

Quelle: VdS Köln












### Anlagenschema (Niederdruck-Löschanlage, schematisch)







Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Nordrhein-Westfalen



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



### Anlagenbestandteile

- Elemente zur Branderkennung
- Elemente zur Handauslösung
- Löschinstallation (Bevorratung, Rohrleitungsnetz, Löschdüsen)
- Steuereinrichtungen
- Sicherheitseinrichtungen
- Alarmeinrichtungen










### Sicherheits- und Alarmeinrichtungen

- Verzögerungseinrichtung
  - zum Verlassen des Löschbereiches vor Beginn der Flutung
  - mind. 10 s Vorwarnzeit
- CO<sub>2</sub>-Stopptaster
  - Kann während der Vorwarnzeit betätigt werden und unterdrückt während der Betätigung die Löschmittelfreisetzung
- Akustische (und optische) Alarme
  - zur Warnung der Nutzer und Einsatzkräfte
  - für mindestens 30 min
- optional (nicht zwingend!): Odorierung des Löschgases









### Sicherheits- und Alarmeinrichtungen

Mechanische Verzögerungseinrichtung













## 3. Erfahrungen bei Einsätzen








## Erfahrungen beim Auslösen von Anlagen

- Fall A Auslösung einer Anlage aufgrund von Rauchübertritt aus einem Bereich ohne Löschanlage in einen geschützten Bereich
- Fall B fehlerhafte manuelle Auslösung einer CO<sub>2</sub>-Anlage









## Erfahrungen beim Auslösen von Anlagen

Fall C - Auslösung einer Anlage nach
 Kleinbrand in einem Lagerbereich,
 erheblicher Austritt von CO<sub>2</sub> in das Freie

 Fall D - Fehlauslösung einer Anlage durch Wartungsarbeiten










### Fälle A bis C:












### Fälle A bis C – Objektbeschreibung



- Lacklager mit
  - Verwaltungstrakt,
  - Lagerbereichen,
  - An- und Ablieferung
- Lage in einem Industriegebiet mit anschließender Wohnbebauung
- Objekt ist h\u00f6her gelegen als das Wohngebiet
- Grundfläche ca. 6.700 m²










### Fälle A bis C – Anlagenbeschreibung



- CO<sub>2</sub>-Löschanlage mit einer Bevorratung von 50 t CO<sub>2</sub> in einem Tank.
- Unterteilung in 3 Löschbereiche (LB).
- Auslegung der LB
  - LB 1 33 t
  - LB 2 38 t
  - LB 3 20 t
  - Automatische und manuelle Auslösung.
- Verzögerungseinrichtung
- Alarmierungseinrichtung
- CO2-Stopptaster









#### Fall A: Anfahrt und Erstmaßnahmen

- Automatische Brandmeldung durch die BMA.
- Erste Erkundung: Verrauchung im Flurbereich 1. OG des Verwaltungstrakts (dort keine CO<sub>2</sub>-LA installiert).
- Brandbekämpfung, Vornahme eines C-Rohres im Verwaltungstrakt unter PA.
- Brandbekämpfung erfolgreich.
- Parallel zum Brandereignis im Verwaltungstrakt löst die CO<sub>2</sub>-Löschanlage in der Lagerhalle aus!
- Es ist scheinbar zu einem Rauchübertritt zwischen dem Verwaltungstrakt und der Lagerhalle gekommen.









### Fall A: Weiterer Einsatzverlauf

- Flutung der Lagerhalle (LB 1) mit CO<sub>2</sub>
- Da die T-30 Tür zur BMZ nicht gasdicht ist, kommt es zur Flutung der BMZ mit CO<sub>2</sub>.
- Atemnot bei den FM in der BMZ. Sie können sich beim Erkennen der ersten Symptome noch in Sicherheit bringen.
- Brandereignis war bereits bewältigt, erhebliche Nacharbeiten aufgrund der Auslösung der CO<sub>2</sub>-Löschanlage waren nötig.









#### **Fall A: Fazit**

- Mängel im baulichen Brandschutz
  - Rauchübertritt von einem BMA-überwachten Bereich, zu einem Bereich mit CO<sub>2</sub>-Löschanlage. Somit Auslösung der Löschanlage.
  - Die Rauchausbreitung ist bei Objekten mit CO<sub>2</sub>-Löschanlage im Gefahrenschema kritischer zu bewerten als bei Objekten ohne Löschanlage.
- Die BMZ ist kein sicherer Bereich!
  - Es kam zur Flutung der BMZ, da die Zugangstür nicht dicht war.













Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Nordrhein-Westfalen



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



#### Fall B: Anfahrt und Erstmaßnahmen

- Automatische Brandmeldung durch die BMA.
- Ein Mitarbeiter der Firma wollte den CO<sub>2</sub>-Stopptaster der Anlage betätigen, hat dabei aber die Anlage versehentlich manuell ausgelöst.
- Erste Erkundung: In der Lagerhalle hat die Verpackung einer Palette beim Einschweißen mit Folie Feuer gefangen. Das Feuer ist bereits durch CO<sub>2</sub> gelöscht.
- Weitere Erkundung: mehrere Betriebsangehörige sind durch die CO<sub>2</sub>-Wolke gelaufen und haben Atembeschwerden - eine Person im Gebäude vermisst!









### Fall B: Weiterer Einsatzverlauf

- Maßnahmen Menschenrettung, die vermisste Person wird nicht ansprechbar in der Lagerhalle aufgefunden.
- Geschlossene Rolltore wurden durch Betriebsangehörige geöffnet, so dass CO<sub>2</sub> in den Hofbereich strömt.
- Es waren erhebliche Nacharbeiten aufgrund der Auslösung der CO<sub>2</sub>-Löschanlage nötig.









#### Fall B: Fazit

- Fehlverhalten von Betriebsangehörigen durch:
  - Auslösen der Anlage anstatt den CO<sub>2</sub>-Stopptaster zu betätigen.
  - Offnen der Rolltore -> Ausbreitung des Gases in den Außenbereich.
  - Verbleiben in der Lagerhalle bei Auslösung der CO₂-Löschanlage → eine bewusstlose Person.
- Die Folgen der Auslösung der CO<sub>2</sub>-Löschanlage standen im vorliegenden Fall nicht im Verhältnis zu den eingetretenen Folgeschäden. Das Brandereignis hätte durch Vornahme eines C-Rohres gelöscht werden können.

Arbeitsgemeinschaft der

Nordrhein-Westfalen















Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



### Fall C: Anfahrt und Erstmaßnahmen

- Automatische Brandmeldung durch die BMA.
- Anfahrt Schlierenbildung über dem Dach der Halle erkennbar
- Erkundung der Umfahrt FüAss klagt über Luftnot
- Erkundung der Halle es brannte eine Palette mit Sägespänen im Löschbereich 2
- Maßnahmen Vornahme eines C-Rohres, 2
  Trupps unter PA









### Fall C: Weiterer Einsatzverlauf

- Meldung Praktikantin und RTW-Besatzung klagen über Atembeschwerden (Standort am Tor)
- Maßnahmen → Teilrückzug aus dem Bereich der Halle in einen höher gelegenen Bereich
- Meldung Bewusstlosigkeit von Einsatzkräften









### Fall C: Weiterer Einsatzverlauf

- weitere Maßnahmen:
  - Belüftung der Halle
  - die Brandfallsteuerung soll abgestellt werden
- Die CO<sub>2</sub>-Löschanlage löste im gleichen Löschbereich erneut aus
- Ausbreitung der CO<sub>2</sub>-Wolke in das angrenzende Wohngebiet









### Fall C: Weiterer Einsatzverlauf

- Im weiteren Einsatzverlauf:
  - wurden 19 verletzte Personen in Krankenhäuser verbracht
  - davon sind 10 zur stationären
    Behandlung im Krankenhaus verblieben
  - und 107 betroffene Personen wurden im BHP 50 NRW versorgt
- 364 Einsatzkräfte vor Ort









### Fall C: Fazit

- Mängel im baulichen Brandschutz:
  - Austritt von CO<sub>2</sub> über die Lüftungsanlage möglich.
    Somit konnte eine Ausbreitung von CO<sub>2</sub> in den Außenbereich stattfinden.
  - Der Angriffsweg musste aus baulichen Gründen durch einen nicht betroffenen LB geführt werden. Damit konnte eine Ausbreitung von CO<sub>2</sub> in diesen Bereich stattfinden.
  - Teilweise standen Brandschutztüren, welche die LB trennen, offen. Damit konnte eine Ausbreitung von CO<sub>2</sub> in diesen Bereich stattfinden. Eine Ausbreitung von CO<sub>2</sub> in die BMZ war möglich.









### Fall C: Fazit

- Die Folgen der Auslösung der CO<sub>2</sub>-Löschanlage standen im vorliegenden Fall nicht im Verhältnis zu den eingetretenen Folgeschäden. Das Brandereignis hätte durch Vornahme eines C-Rohres gelöscht werden können.
- Die Wetterlage und die Topographie (!) waren entscheidende Punkte für den schwerwiegenden Verlauf des Einsatzes.

















Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



## Fall D: Übersicht

- Auslösung einer CO<sub>2</sub>-Löschanlage in einer Lagerhalle für Lacke. Fassungsvermögen der Anlage: 20 t, davon sind 15 t CO<sub>2</sub> ausgetreten.
- Lage des Objektes in einem Mischgebiet
- Gefälle des Geländes zur angrenzenden Strasse
- Unmittelbar am Objekt angrenzend befindet sich eine Haltestelle der Schwebebahn.










# Fall D: Lage des Objektes











#### Fall D: Erstmaßnahmen

- Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern, Festlegung eines Absperrbereiches
- Überprüfung der Türen zur Halle
- Messungen unmittelbar an den Türen zur Halle: Ergebnis – oberhalb des Grenzwertes des Messgerätes
- Messungen außerhalb des Absperrbereiches: Ergebnis < 0,5 Vol %</li>
- Absperrmaßnahmen am Hauptabsperrschieber sowie an den Unterverteilungen durch den vorgehenden Trupp der Feuerwehr









## Fall D: Folgemaßnahmen

- Vorbereitung der Lüftungsmaßnahmen mit 3
  Wasser- und 3 motorbetriebenen Lüftern
- Warnung des Nahbereiches mittels eines Pkw mit Lautsprecher sowie über Radio
- Persönliche Information vor Ort an umliegende Schulen durch Feuerwehr und Schulverwaltungsamt









# Fall D: Folgemaßnahmen

- Kurzfristige Sperrung der umliegenden Strassen bis erste Messergebnisse nach kontrollierter Belüftung vorlagen
- Einrichtung von 3 Messpunkten
- Öffentlichkeitsarbeit durch den Pressesprecher










# Festlegung von Messpunkten











#### Fall D: Fazit

- Auslösung der CO<sub>2</sub>-Löschanlage bedingt durch den Austausch eines Netzteils.
- Die entsprechende Linie der BMA wurde von einem Mitarbeiter während der Arbeiten abgeschaltet.
- Die Löschanlage hätte blockiert werden müssen.
- Die Feuerwehr wurde über einen Handfeuermelder alarmiert.
- Es erfolgte keine Information der Feuerwehr durch Betriebsangehörige über den CO<sub>2</sub>-Austritt.







#### Fall D: Ursachen



Das Tor hat sich nach außen gedrückt, und wurde vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter unter Atemschutz geschlossen.

Von innen angebrachte Kunststofflamellen (Wärmeschutz) haben sich beim Auslösen der Anlage zwischen Schiebetor und Zarge geschoben.














# 4. Standardmaßnahmen an Einsatzstellen









#### Standardmaßnahmen an Einsatzstellen (1)

- Auf der Anfahrt:
  - Objektinfo über Feuerwehrplan
  - Informationen über CO<sub>2</sub>-Löschanlagen vorhanden? Möglichkeit eines unbekannten oder nicht dokumentierten Einrichtungsschutzes (bspw. Serverräume) beachten!
  - Windrichtung abfragen, mit dem Wind anfahren!









## Standardmaßnahmen an Einsatzstellen (2)

- Mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum Objekt stehen bleiben, Beachtung von
  - Windrichtung,
  - Witterung

und insbesondere

- Geländeausbildung
- Das Gas kann sich vor allem in Bodennähe auch gegen den Wind ausbreiten.









## Standardmaßnahmen an Einsatzstellen (3)

- Vorgehen unter Atemschutz auch in die BMZ!
- Einsatz von Messgeräten:
  - → CO<sub>2</sub>-Konzentration messen (geeignetes Messgerät!)
  - → O<sub>2</sub>-Messungen haben keine Aussagekraft!
  - → Trotz ausreichender O₂-Konzentration können tödliche CO₂-Konzentrationen vorliegen!
- Löschbereich unter Atemschutz auf Personen kontrollieren!









#### Standardmaßnahmen an Einsatzstellen (4)

- Löschbereich auf Dichtigkeit bzw.
  Undichtigkeiten prüfen!
- Tiefer gelegene Bereiche, z.B.
  - Schächte,
  - Senken,
  - Gruben usw. sowie die
  - Umgebung

kontrollieren!









#### Standardmaßnahmen an Einsatzstellen (5)

- Lüften des Löschbereichs erst nach "Feuer aus" und nach umfassender Lagebeurteilung.
- CO<sub>2</sub>-Ausbreitung bei Lüftungsmaßnahmen abschätzen!
- Vorab ggf. weitere Maßnahmen:
  - Messen
  - Warnen
  - Evakuieren









#### **Besondere Hinweise**

- Im Zweifel das gesamte Gebäude und je nach Wetterlage und Gelände auch die Umgebung – räumen lassen.
- Nicht ohne vorherige Planung mit PA den Löschbereich betreten. Bei Temperaturen von bis zu minus 70°C sind Unterkühlungen der Einsatzkräfte und Vereisungen von Lungenautomaten nicht ausgeschlossen.
- Verständigung zum vorgehenden Trupp über Funk ist wegen der akustischen Warneinrichtungen und der Ausströmgeräusche u.U. nicht möglich!
- Eine extreme Sichtbehinderung im gefluteten Bereich ("bis zur Nullsicht") infolge der Kondensatbildung ist möglich.
- deshalb: ACHTUNG auch bei Probeflutungen!













Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Nordrhein-Westfalen



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



#### Quellen

# Die nachfolgend aufgelisteten Quellen wurden für die Erstellung der Präsentation herangezogen:

BF Mönchengladbach Einsatzberichte

Verfasser: Grabinger, Schattka et al.

BF Wuppertal Einsatzberichte

Verfasser: Deckers et al.

IdF NRW Lernunterlagen und Präsentationen zum Thema

"Ortsfeste Löschanlagen"

Verfasser: Egelkamp/Husemann

Minimax GmbH & Co. KG Anlagenschemata

VdS Schadenverhütung Präsentation "Funktionsweise von Gaslöschanlagen"







## **Impressum**

Die vorliegende Präsentation wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus LFV NRW, AGBF NRW und IdF NRW erstellt.

Mitglieder:

Thomas Deckers Feuerwehr Wuppertal

Dietmar Grabinger Feuerwehr Mönchengladbach

Jochen Stein Feuerwehr Bonn

Vorsitzender des AKVB der AGBF NRW

Marc Stolbrink Institut der Feuerwehr NRW

Die Unterlage ist unter <u>www.idf.nrw.de</u> zum Download verfügbar.





